


ANWEISUNG FÜR DEN TRANSPORT UND DIE HANDHABUNG DER PAROC®-ELEMENTE

PAROC-Elemente werden mit endbeschichteten Oberflächen geliefert. Alle Beschädigungen während des Transports sowie der Handhabung verschlechtern das Aussehen der Elemente und haben eine negative Auswirkung auf die Funktionsfähigkeit. Um Beschädigungen zu vermeiden, sind folgende Anweisungen zu beachten.

VERLADEN DER ELEMENTE

1. Wird zum Verladen ein Gabelstapler benutzt, ist nur **eine Verpackung zur Zeit** zu heben. Beim Heben von zwei Verpackungen kann das unterste Element in der unteren Verpackung wegen der **großen** Punktlast beschädigt werden.

Die Verpackungen **dürfen nur in dem, dafür vorgesehenen, EPS Stapler-Hebefuß-Bereich angehoben werden**. Der Abstand der Staplergabeln **darf 800-1400 mm betragen**.



2. Die Verpackungen **nicht schleppen oder schieben**, da die EPS Stützfüße die Elemente beschädigen können.
3. Niemals andere Lasten auf die Elementverpackungen legen, um Kratzer auf den endbeschichteten Oberflächen zu vermeiden.
4. Wenn es notwendig ist, die Elemente übereinander zu lagern (Voraussetzung, ebener Untergrund!), sind die EPS Stützfüße frei von Steinen und anderen scharfen Gegenständen zu halten.


TRANSPORT DER ELEMENTE

1. Bei Sicherung der Verpackung **ist ein druckausgleichender Kantenschutz zu verwenden**, damit die Sicherungsgurte die Elementfugen nicht zusammendrücken.
2. Während des Transports dürfen die Elemente die Seitenpfosten des LKWs nicht berühren, um Kratzer zu vermeiden. Die Elemente sind bei Bedarf zu schützen.
3. Bei Bedarf die Last nach einer kürzeren Fahrstrecke nochmals sichern. Der Fahrer ist für seine Last verantwortlich.

DAS ABLADEN DER PAROC-ELEMENTE

1. Sichtbare Schäden der Verpackungen oder andere Mängel der Lieferung sind bei Annahme **auf dem Frachtbrief** zu vermerken und vom Fahrer und Empfänger zu **unterschreiben**. Bei Nicht-Beachtung besteht kein Ersatzanspruch der beschädigten Ware.
2. Beim Abladen jeweils nur **eine Verpackung heben**. Die Verpackung im Gleichgewicht halten! Es ist nicht erlaubt, zwei Verpackungen gleichzeitig zu heben, da eine zu hohe Punktlast das unterste Element beschädigen kann.

Die **Verpackung im Bereich der EPS Stapler-Hebefüße anheben**. Der Abstand zwischen den Staplergabeln **darf 800-1400 mm betragen**.



Die Staplergabel nicht zu weit durchschieben, um das dahinter liegende Element nicht zu beschädigen. Zwei Verpackungen nicht gleichzeitig zu heben.

3. Werden die Elemente mit einem Kran abgeladen, sind die vormontierten **Hebeschlingen** wie folgt zu überprüfen:
 - **Die Hebeschlingen dürfen keine Transportschäden (Abreibung) aufweisen.**
 - **Die Verpackung muss beim Heben im Gleichgewicht sein.**

Die Hebeschlingen sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und dürfen nie zum Heben von anderen Lasten verwendet werden. Paroc Panel System ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch Nicht-Befolgen dieser Anweisung verursacht werden.

4. Die Verpackungen nicht **schleppen oder schieben**, um Beschädigungen der Hebeschlingen zu vermeiden.
5. Wenn keine vormontierten Hebeschlingen vorhanden sind, sind die Verpackungen mit einem Gabelstapler abzuladen.
6. Die Verpackungen immer **auf ebenem Boden** lagern, um Schäden zu vermeiden.
7. Die Verpackungen nicht übereinander auf der Baustelle lagern.